



## procescertificaat K44212/02

Uitgegeven	2012-08-01	Vervangt	K44212/01
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2008-01-15
Pagina	1 van 2		


## Inspecteren van rioleringsobjecten

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

### SITA Riool Services B.V.

uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten", d.d. 2011-11-15 voor de toepassingsgebieden:

- Visuele inspectie van rioleringsobjecten;
- Niet-visuele inspectie van rioleringsobjecten.



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
SITA Riool Services B.V.  
Schieweg 60  
2627 AN DELFT  
Postbus 210  
2600 AE DELFT  
Tel. 015 269 56 00  
Fax 015 269 56 85  
[info@sita.nl](mailto:info@sita.nl)  
[www.sita.nl](http://www.sita.nl)

**Vestigingen**  
Delft  
Duiven

## Inspecteren van rioleringsobjecten

---

### PROCESSPECIFICATIE

#### Algemene beschrijving van het proces

- Visuele inspectie van rioleringsobjecten BRL K10015;
- Niet-visuele inspectie van rioleringsobjecten conform BRL K10015.

#### Voortbrengingsproces

Het proces van inspecteren van rioleringsobjecten bestaat uit:

- het overeenkomen met de opdrachtgever welke werkzaamheden hoe en wanneer moeten worden uitgevoerd;
- het voorbereiden van de werkzaamheden, waarbij alle relevante gegevens voor aanvang beschikbaar moeten zijn;
- het uitvoeren van de werkzaamheden conform opdracht, inclusief rapportage over uitgevoerde werkzaamheden;
- het uitvoeren van controles op de uitgevoerde werkzaamheden.

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de oplevering of:
  - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
  - 1.2 de uitgevoerde werkzaamheden visueel geen gebreken vertonen;
  - 1.3 een volledige rapportage is opgesteld.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - 2.1 SITA Riool Services B.V. te Delft;
  - en zo nodig met:
  - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
3. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

---

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL K10015